

**Azaías Duarte**

---

**De:** Alberto McKenzie  
**Enviado el:** 24 de September de 2023 12:37 PM  
**Para:** Tero Mattanen  
**CC:** Miguel Chavez; Oswaldo Paz; Jose Castillo; Alvaro Munoz; Ricardo Armas; Carlos Castillo; Waiki Ng; David Castillo; Jaime Villanueva  
**Asunto:** WO Auditoria CODESA

Buen día,

Se generaron las ordenes de trabajo para las diferentes observaciones que se hicieron durante la auditoria de CODESA en el área de molinos  
Por favor dar seguimiento a las mismas

**Mantenimiento Molinos 360**

**wo 1225505** SAG 1 Reparación de malla de contención hacia el trench

**wo 1225507** SAG 2 Reparación de malla de contención hacia el trench

**wo 1225510** SAG 3 Reparación de malla de contención hacia el trench



**Site services 402**

**wo 1225514** Reparación de puerta del gabinete contra incendios del SAG 1



**Modsquad 388**

**wo 1225513** Reparación o reemplazo de pasamanos y rodapiés en el trench (Área de la 322PP9020)



Saludos,

**Alberto Mckenzie Campbell | Molino Supervisor | Planta de Proceso |**

☎: | 📠: +507 6277-0374 | ✉: [alberto.mckenzie@fqml.com](mailto:alberto.mckenzie@fqml.com)

Dirección: Torre de Las Américas. Torre A. Piso 21 Punta Pacífica

[www.cobrepanama.com](http://www.cobrepanama.com)

